ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา				
	บ้านวกตุ่ม	บ้านโฉลกบ้านเก่า	บ้านหินกอง	บ้านโฉลกหลำ	บ้านศรีธนู
๑.น้ำเสียจากบ้านเรือน	-	-	-	-	-
๒.น้ำเสียจากการประกอบกิจการ	-	-	-	-	-
๓.น้ำเสียจากตลาด	-	-	-	-	-
๔.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
๕.ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
๖.น้ำเสียจากโรงพยาบาลเกาะพะงัน	-	-	-	-	-
๗.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
๘.ผิวดินพังทลาย	-	-	-	-	-
๙.ไฟป่า	-	-	-	-	-
๑๐.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-

หมายเหตุ x พบน้ำเสีย
- ไม่พบน้ำเสีย
-

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน การประกอบกิจการยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้บันทึกข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีการรายงานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นประจำทุกเดือน